

بخش ۶ استاندارد

ASME B31.3 2012 Chapter VI
(Revision of ASME B31.3 2010)

بازرسی، آزمایشات و سنجش



By: Mohsen Hadavi

مقدمه

پس از یک دهه فعالیت در پروژه های نفت و گاز ، بر اساس تجربه بر آن شدم تا یکی از کلیدی ترین منابعی که در خصوص بازرسی پایپینگ بارها و بارها به آن مراجعه نمودم را به زبان فارسی ترجمه کنم. البته واضح است که در خصوص پایپینگ چه در بخش طراحی ، چه اجرا و چه بازرسی منابع بیشماری موجود می باشد. هر کدام محتوی نکات علمی و تجربی فراوان بوده که رسیدگی به همگی آنها زمان و همت مضاعفی می طلبد. اما بخش ششم استاندارد ASME B31.3 که با عنوان بازرسی و سنجش در این منبع درج گردیده است، دارای نکات عمومی و بسیار کاربردی می باشد که کلیه همکاران در بخش بازرسی می بایست بر این بخش اشراف داشته باشند. امید است که این ترجمه راهگشای یاران و همکاران گرامی گردد. اگرچه هیچ حرکتی بدون عیب و نقص نیست و در همینجا از کلیه اساتید و صاحب نظران تقاضا دارم هر گونه نقد سازنده ، چه در خصوص ترجمه و چه در زمینه ی پایپینگ بر این ترجمه وارد می باشد را به اطلاع این کمترین رساننده تا علاوه بر فراگیری آن اقدام به اصلاح نمایم.

محسن هادوی

Hadavi.mohsen@gmail.com

09390104881

۳۴۰. بازرسی

۳۴۰.۱- کلیات

این کد بین آزمایش^۱ و بازرسی^۲ تفاوت قائل شده است. (۳۴۱ را ببینید) بر این اساس بازرسی، به فعالیتهایی که توسط بازرس (کارشناس) کارفرما به منظور تامین خواسته های کارفرما از پیمانکار انجام می شود، اطلاق می گردد. در این کد هرگاه واژه ی بازرس به کار رفته باشد منظور بازرس کارفرما و نماینده او می باشد.

۳۴۰.۲- مسئولیت بازرسی

بازرسی که توسط خود کارفرما تایید شده است می بایست اطمینان حاصل کند تا کلیه آزمایشات و سنجش^۳ های در نظر گرفته شده، انجام گردد. همچنین در هر کجا که برای بحث پایپینگ، بازرسی مورد نیاز بوده است کلیه ی الزامات آزمایشات به نحو رضایت بخشی بر آورده شده باشد، الزاماتی که بر اساس طراحی مهندسی بدست آمده است. مسئولیت این بازرسی به عهده کارفرما خواهد بود.

^۱ - Examination (منظور آزمایشات مخرب و غیر مخرب می باشد)

^۲ - Inspection

^۳ - Testing

۳۴۰.۳ - حقوق بازرسی کارفرما

بازرسی کارفرما و یا نماینده ی او باید^۴ حق دسترسی به کلیه مکانهایی که فعالیتی در ارتباط با نصب و اجرای پایپینگ صورت میگیرد، داشته باشد. این مکانها شامل تولید^۵، ساخت^۶، عملیات حرارتی^۸، مونتاژ^۹، نصب^{۱۰}، آزمایشات و سنجش های مربوط به پایپینگ می باشد. ایشان می بایست حق ممیزی و ارزیابی هر متد آزمایشی که توسط واحد مهندسی به منظور بازرسی پایپینگ طراحی شده است رداشته باشند. همچنین باید کلیه گواهینامه ها و سوابقی که جهت اطمینان کارفرما از روند کار تهیه شده است، جهت بازبینی در دسترسی بازرسی قرار گیرد تا مطالب گفته شده در ۳۴۰.۲ رعایت گردد.

۳۴۰.۴ - شرایط احراز^{۱۱} بازرسی کارفرما

(a) بازرسی کارفرما باید از طرف کارفرما مشخص گردد. به این صورت که یا نفری تحت استخدام کارفرما باشد، یا از سازمانی علمی یا مهندسی تحت قرارداد کار فرما باشد و یا شرکت بازرسی یا تضمین کیفیت شرایط احراز شده توسط کارفرما باشد. بازرسی کارفرما نباید نماینده و یا تحت قرارداد پیمانکار اجرایی پایپینگ اعم از ساخت، نصب و تولید باشد. مگر اینکه خود کارفرما اجراکننده، سازنده و یا نصب کننده باشد.

(b) بازرسی کارفرما باید یکی از الزامات زیر را برآورده سازد:

- (۱) حداقل ۱۰ سال تجربه در طراحی، ساخت و یا آزمایشات پایپینگ تحت فشار؛ هر ۲۰٪ از فعالیت در راستای اخذ یک مدرک مهندسی معتبر می تواند معادل یک سال تجربه در نظر گرفته شود و این مقدار مجموعاً تا پنج سال تجربه را می تواند پوشش دهد.
- (۲) شماره ثبت شده ی مهندسی حرفه ای^{۱۲} و یا معادل ملی آن علاوه بر حداقل پنج سال سابقه تجربه در طراحی، ساخت و یا آزمایشات صنعتی مربوط به پایپینگ تحت فشار؛
- (۳) بازرسی جوش تایید شده^{۱۳} یا بازرسی جوش گواهینامه دار آنگونه که در استاندارد AWS QC1 (استاندارد تایید بازرسی جوش)^{۱۴} تعریف شده است. و یا بازرسی جوش تایید شده

^۴ - Rights

^۵ - Shall (از واژه های کلیدی کد)

^۶ - Manufacture

^۷ - Fabrication

^۸ - Heat treatment

^۹ - Assembly

^{۱۰} - Erection

^{۱۱} - Qualifications

^{۱۲} - Professional Engineering Registration

^{۱۳} - Certified

^{۱۴} - با مراجعه به AWS QC1 جهت تعریف Certified Inspector تعریف های سه گانه ی بازرسی تایید شده را ملاحظه می کنیم و این تعاریف خود ارجاع دارد به بندهای 6.1, 5.3 و 6.2 از استاندارد AWS B5.1 و همچنین بند 5.2 همان استاندارد AWS QC1.

بر اساس موازین ملی معادل با استاندارد یاد شده علاوه بر حداقل پنج سال تجربه در طراحی، ساخت و یا آزمایشات صنعتی مربوط به پایپینگ تحت فشار؛

(۴) بازرسی پایپینگ دارای سلسله مراتب^{۱۵} همانگونه که در استاندارد API 570 (کد

بازرسی پایپینگ: در حال سرویس، کلاس بندی، تعمیر و تحولات در سیستمهای پایپینگ)^{۱۶} تعریف شده است علاوه بر حداقل پنج سال تجربه در طراحی، ساخت و یا آزمایشات صنعتی مربوط به پایپینگ تحت فشار؛

(c) نماینده ی بازرسی کارفرما شخص بازرسی را سنجیده و پس از اینکه شرایط احراز

شد مسئولیت دارد تا نمایندگی بازرسی مربوطه را به بازرسی مناسب اعطا کند.

۳۴۱. آزمایش

۳۴۱.۱ - کلیات

اقدامات مربوط به کنترل کیفیت که بوسیله تولید کننده (تنها برای اجزای^{۱۷})، سازنده و نصب کننده اجرا می گردد تحت عنوان آزمایش می آید. در این کد به کسی که آزمایشات کنترل کیفیت را انجام می دهد اوبراتور^{۱۸} گفته می شود.

۳۴۱.۲ - مسئولیت آزمایش

علی رغم حضور بازرس، مسئولیت در خصوص موارد زیر از عهده ی تولید کننده، سازنده و نصب کننده سلب نمی گردد:

(a) تهیه ارقام، متعلقات و قطعات و فضای ماهرانه کار مطابق با الزامات گفته شده در

پاراگراف ASME B31.3 300 (b)(3) و همچنین طبق الزامات طراحی مهندسی؛

(b) اجرای آزمایشات انجام شده؛

(c) تهیه سوابق و نتایج قابل استفاده برای بازرس از آزمایشات و تست های انجام شده.

۳۴۱.۳ - الزامات مربوط به آزمایش

۳۴۱.۳.۱ - کلیات: قبل از آغاز عملیات نصب پایپینگ، هر سیستمی که شامل متعلقات و سازو و کار مربوطه می باشد، بر اساس الزامات قابل اجرای پاراگراف ۳۴۱ می بایست آزمایش گردد. نوع و گستره ی هر گونه آزمایش اضافی که بوسیله ی مهندس طراح الزام گردیده است و معیار پذیرش^{۱۹} آن نیز باید ارائه شده باشد، الزاماً مشخص می گردد. اگر سرجوشی^{۲۰} بنا بر پاراگراف ۳۴۱.۴ و یا تشخیص مهندس طراح شامل انجام آزمایشات نگردد، پس از انجام نشتی سنجی^{۲۱} که بر اساس الزامات پاراگراف ۳۴۵ اجرا می شود، مورد پذیرش^{۲۲} واقع می گردد. (a) برای اقلامی که با P No.3، P No.4 و P No.5 مشخص شده اند آزمایشات می بایست پس از تکمیل هر گونه عملیات حرارتی انجام شوند.

(b) برای یک اتصال انشعابی جوش داده شده، هر گونه آزمایشات و تعمیرات متعاقب در صورت نیاز، می بایست قبل از نصب و جوشکاری پد تقویتی^{۲۳} و یا سدیل^{۲۴} آن انجام گردد. ۳۴۱.۳.۲ - معیار پذیرش: معیار پذیرش باید در طراحی مهندسی بیان شده باشد. همچنین معیار پذیرش می بایست حداقل الزامات گفته شده ذیل را برآورده سازد (علاوه بر آن در پاراگراف ۳۴۴.۶.۲ مختص آزمایش امواج اولتراسونیک^{۲۵} جوش و یا هر کجای دیگر در این کد معیاری بیان گردیده است می بایست [مد نظر قرار گیرد]:

(a) در جدول ۳۴۱.۳.۲ معیار پذیرش (حدود عیوب) برای جوش بیان شده است. شکل ۳۴۱.۳.۲ شامل عیوب متداول در جوش را نگاه کنید.

(b) معیار پذیرش برای قطعات ریختی در پاراگراف ۳۴۰.۲.۳^{۲۶} آمده است.

۳۴۱.۳.۳ - قطعات معیوب: آیتی که یک یا چند مورد عیب دارد (منظور عیبی است که در این کد گفته شده و یا عیبی به غیر از عیوب رایج) باید تعمیر و یا تعویض گردد. قطعه ی تعمیر یا تعویض شده باید با همان متد آزمایش قبلی آزمایش گردد. بدیهی است کلیه معیارهای پذیرش، گستره ی آزمایش و موارد مربوطه کاملاً مشابه آزمایش اولیه می باشد.

^{۱۹} - Acceptance Criteria

^{۲۰} - Joint

^{۲۱} - Leak Test

^{۲۲} - Accepted

^{۲۳} - Reinforcing Pad

^{۲۴} - Saddle

^{۲۵} - Ultrasonic Examination

^{۲۶} - مربوط به بخش ۲ استاندارد ASME B31.3 می باشد.

شکل ۳۴۱.۳.۲ عیوب متداول در جوش



Lack of fusion between weld bead and base metal

(a) Side Wall Lack of Fusion

عدم ذوب بین در فصل مشترک جوش و فلز پایه



(b) Lack of Fusion Between Adjacent Passes

عدم ذوب بین دو پاس نزدیک به هم



Incomplete filling at root on one side only


(c) Incomplete Penetration due to Internal Misalignment

پُر و ذوب شدن ناقص در پاس ریشه در یک سر نفوذ ناقص در اثر ناترازی داخل لوله



(g) Excess External Reinforcement


اضافه جوش در قسمت تقویت



Incomplete filling at root

(d) Incomplete Penetration of Weld Groove

پُر و ذوب شدن ناقص در پاس ریشه نفوذ ناقص پاس ریشه




Internal undercut

(f) Undercut

آندرکات

پاس ریشه کاملا دو طرف را ذوب کرده اما مرکز پاس ریشه کمی از دو لبه سطح پایینی دارد. (با نفوذ ناقص تفاوت دارد)

تقعر در سطح پاس ریشه (مکش)



Root bead fused to both inside surfaces but center of root slightly below inside surface of pipe (not incomplete penetration)

(e) Concave Root Surface (Suck-Up)

جدول ۳۴۱.۳.۲ معیارهای پذیرش جوش با متدهای آزمایش متنوع برای ارزیابی عیوب جوش

معیارهای A تا M برای انواع جوش در شرایط سرویسهای مختلف ^{۲۷} (Note.1) (جدول معیارهای پذیرش را ببینید)										روشهای آزمایش				
انواع جوش در:										نوع عیب جوش	تست چشمی ^{۳۰} (VT)	راديوگرافي (RT)	تست ذرات مغناطیسی ^{۳۱} (MT)	تست مایع نافذ ^{۳۲} (PT)
سرویس نرمال و سرویس سیال نوع M			شرایط سرویس همراه با سیکل سخت دائمی			سرویس نوع D								
جوش محیطی، جوش لبه ی مایز، اتصال انشعابی (Note.2)	جوش طولی (Note.3)	فیلت (Note.4)	جوش محیطی، جوش لبه ی مایز، اتصال انشعابی (Note.2)	جوش طولی (Note.3)	فیلت (Note.4)	جوش محیطی، جوش لبه ی مایز، اتصال انشعابی (Note.2)	جوش طولی (Note.3)	فیلت (Note.4)	اتصال انشعابی (Note.2)					
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترک ^{۳۱}	✓	✓	✓	✓
A	A	A	A	A	A	C	A	N/A	A	ذوب ناقص ^{۳۲}	✓	✓
B	A	N/A	A	A	N/A	C	A	N/A	B	نفوذ ناقص ^{۳۳}	✓	✓
E	E	N/A	D	D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	تخلخل داخلی ^{۳۴}	...	✓
G	G	N/A	F	F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	آخال داخلی، ذرات تنگستن، آخال های طویل ^{۳۵}	...	✓
H	A	H	A	A	A	I	A	H	H	آندرکات ^{۳۶}	✓	✓
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	تخلخل یا آخال سطحی ^{۳۷} (Note.5)	✓
N/A	N/A	N/A	J	J	J	N/A	N/A	N/A	N/A	سنگ زنی سطح جوش ^{۳۸}	✓
K	K	N/A	K	K	N/A	K	K	N/A	K	تقعر در ریشه (مکش) ^{۳۹}	✓	✓
L	L	L	L	L	L	M	M	M	M	تقویت جوش یا بیرون زدگی از داخل ^{۴۰}	✓

^{۲۷} - جهت آشنایی با سرویسهای مختلف تعریف شده در ASME B31.3 به پاراگراف ۳۰۰.۲ این کد مراجعه کنید. همچنین در شکل M300 یا همان ضمیمه ی M کد (که به پیوست می باشد) می توان از طریق فلوجارت ارائه شده انواع سرویسهای را تشخیص داد.

- ^{۲۸} Liquid Penetrate -
- ^{۲۹} Magnetic Particle -
- ^{۳۰} Visual -
- ^{۳۱} Crack -
- ^{۳۲} Lack of Fusion -
- ^{۳۳} Incomplete penetration -
- ^{۳۴} Internal Porosity -
- ^{۳۵} Internal slag inclusion, tungsten inclusion, or elongated indication -
- ^{۳۶} Undercutting -
- ^{۳۷} Surface porosity or exposed slag inclusion -
- ^{۳۸} Surface Finish -
- ^{۳۹} Concave root surface (suck up) -
- ^{۴۰} Weld reinforcement or internal protrusion -

نکات عمومی:

- (a) عیوب جوشی که بوسیله ی یک یا بیش از یک نوع از روشهای آزمایش داده شده، ارزیابی می شوند همانگونه که در پاراگرافهای ۳۴۱.۴.۱، ۳۴۱.۴.۲، ۳۴۱.۴.۳، M۳۴۱.۴ بیان گردیده است، و یا توسط مهندسین طراح مشخص گردیده اند.
- (b) (N/A) نشان می دهد در این کد معیار پذیرشی در نظر گرفته نشده است و یا این نوع عیب جوش نیازی به ارزیابی ندارد.
- (c) ✓ این علامت نشان دهنده ی این است که عموماً این نوع عیب بوسیله ی متد آزمایش گفته شده ارزیابی می شود.
- (d) (...) نقطه چین نشان می دهد عموماً برای این نوع عیب چنین متد آزمایشی استفاده نمی شود.

Note ها:

- (۱) معیار پذیرش داده شده برای آزمایش مورد نیاز است. معیار پذیرش سخت گیرانه تر می تواند در طراحی مهندسی مشخص گردد. پاراگراف های ۳۴۱.۵ و ۳۴۱.۵.۳ را نیز ببینید.
- (۲) جوش اتصالات انشعابی مشتمل بر جوشهایی که در معرض فشار و تنش هستند و روی جوش ساخته می شوند.
- (۳) جوشهای نفوذی طولی شامل درزهای مستقیم یا مارپیچی^{۴۱} جوشهایی که مطابق با یک استاندارد که در جدول A-1 لیست شده اند یا مطابق با جدول ۳۲۶.۱ مشمول این معیارها نمی شوند. به منظور آزمایش این سرجوشها یک نشستی سنجی جایگزین الزام می گردد. پاراگراف ۳۴۵.۹ را ببینید.
- (۴) جوش فیلت شامل جوشهای اتصال ساکتی^{۴۲} (نری - مادگی)، جوشهای آب بندی^{۴۳}، جوشکاری فلنج Slip-On، تقویت انشعاب و جوش ساپورت ها می شود.
- (۵) عیوب ارزیابی شده تنها برای جوشهایی با ضخامت اسمی کوچکتر مساوی پنج میلیمتر $\leq 5\text{mm (3/16in)}$
- (۶) هنگامی که دو مقدار محدود کننده با کلمه ی (and) می آید، جهت انتخاب معیار پذیرش، مقدار کمتر مد نظر قرار می گیرد. جایی که بین دو مقدار کلمه ی (or) قرار میگیرد مقدار بیشتر، جهت معیار پذیرش انتخاب می گردد. عبارت \bar{T}_w است از ضخامت اسمی

Spiral (helical) - ^{۴۱}Socket weld - ^{۴۲}Seal weld - ^{۴۳}


دیواره‌ی قطعه ای که ضخامت کمتری دارد و در اتصال جوش نفوذی لب به لب^{۴۴} با قطعه ای دیگر قرار دارد.

۷) ریشه ی جوش لب به لبی که به علت نداشتن گپ^{۴۵} کافی در فضایی تنگ قرار گیرد مورد پذیرش نیست .

۸) برای جوشهای نفوذی ارتفاع^{۴۶} از سطحی نزدیک به جوش محاسبه می گردد که مقدار کمتری داشته باشد.



تقویت جوش و بیرون زدگی داخلی در یک جوش مجاز می باشد. برای جوشهای فیلت تقویت همان ارتفاع از گلویی تئوریک محاسبه می گردد. شکل A ۳۲۸.۵.۲ . بدیهی است در حالت فیلت بیرون زدگی داخلی نداریم.



۹) تنها در جوشهای آلیاژهای آلومینیومی ، بیرون زدگی داخلی از مقادیر زیر نباید تجاوز کند:

(a) بیش از ۱.۵ میلیمتر برای ضخامت های کوچکتر مساوی با ۲ میلیمتر (۵/۱۶ in)

(b) بیش از ۲.۵ میلیمتر برای ضخامت های بزرگتر از ۲ میلیمتر و کوچکتر از ۶ میلیمتر

برای تقویت بیرونی جوش در خصوص ضخامت های بالاتر به جدول در مقابل حرف نشانه L مراجعه شود.

Butt weld - ^{۴۴}

Gap - ^{۴۵}

Height - ^{۴۶}

توضیحات مربوط به حروف نشانه در جدول ۳۴۱.۳.۲

معیار		مقداری که مورد پذیرش قرار میگیرد
نشانه	تحلیل	
A	مقدار یا گستره ی عیب	صفر (کوچکترین میزان مشاهده شده باعث می گردد سر جوش مورد بحث پذیرفته نشود) ^{۴۷}
B	عمق نفوذ ناقص	کمتر یا مساوی با یک میلیمتر (and) کمتر یا مساوی با $0.2 \bar{T}_w$ (پس هر مقدار که کمتر بود)
	مجموع طول نفوذ های ناقص	در هر ۱۵۰ میلیمتر طول جوش، کمتر یا مساوی با ۳۸ میلیمتر
C	عمق ذوب و نفوذ ناقص	کمتر از $0.2 \bar{T}_w$
	مجموع طول ذوب های ناقص و نفوذ های ناقص	در هر ۱۵۰ میلیمتر طول جوش، کمتر یا مساوی با ۳۸ میلیمتر
D	اندازه و میزان توزیع تخلخل داخلی	کد $BPV^{۴۸}$ ، بخش هشتم، قسمت یک، ضمیمه ی ۴ را ببینید. ^{۴۹}
E	اندازه و میزان توزیع تخلخل داخلی	برای \bar{T}_w کوچکتر مساوی با ۶ میلیمتر همانگونه که در D گفته شد محاسبه شود.
		برای \bar{T}_w بزرگ تر از ۶ میلیمتر، به اندازه یک و نیم برابر میزان D محاسبه شود.
F	آخال، ذرات تنگستن یا آخال های طویل	
	طول عیب مستقل ^{۵۰}	کمتر از یک سوم از مقدار \bar{T}_w
	عرض عیب مستقل ^{۵۱}	بیشتر از ۲.۵ میلیمتر (and) و کمتر از یک سوم از مقدار \bar{T}_w
	مجموع طول ها	کمتر از \bar{T}_w در هر $12 \bar{T}_w$ طول جوش

ادامه در صفحه بعد

Reject - ^{۴۷}Boiler & Pressure Vessel Code منظور همین کدهای مربوط به ساخت مخازن ذخیره پر فشار و پایپینگ می باشد. - ^{۴۸}BPV Code, Section VIII, Division 1, Appendix 4 - ^{۴۹}Individual length - ^{۵۰}Individual width - ^{۵۱}

معیار		مقداری که مورد پذیرش قرار میگیرد	
نشانه	تحلیل		
G	آخال، ذرات تنگستن یا آخال های طویل	کمتر از نصف مقدار \bar{T}_w	
	طول عیب مستقل	بیشتر از ۳ میلیمتر (and) و کمتر از نصف مقدار \bar{T}_w	
	عرض عیب مستقل	در هر ۱۵۰ میلیمتر طول جوش کمتر از چهار برابر مقدار \bar{T}_w	
H	عمق آندرکات	کمتر از یک میلیمتر (and) و کمتر از یک چهارم مقدار \bar{T}_w	
I	عمق آندرکات	کمتر از ۱/۵ میلیمتر (and) و {یک میلیمتر (or) یا یک چهارم \bar{T}_w }. پس مقدار های داخلی گیومه هر کدام بیشتر بود با عدد ۱/۵ مقایسه شده، هر کدام کمتر بود. انتخاب می شود.	
J	زبری ^{۵۲} سطح	حداقل کمتر از $R_a 500$ مطابق با استاندارد ASME B46.1	
K	عمق تقعر در سطح ریشه ^{۵۳}	مجموع طول ضخامت ها که شامل تقویت جوش هم می گردد بزرگتر و یا مساوی با \bar{T}_w	
L	ارتفاع تقویت جوش یا بیرون زدگی داخلی (Note.8) در هر صفحه در خلال جوش باید در محدوده ی ارتفاع قابل قبول در جدول روبرو باشد مگر در مواردی که در (Note.9) گفته شده باشد. فلز جوش باید با شیب کند در سطح قطعه ادغام شده باشد.	برای \bar{T}_w (in) mm	ارتفاع (in) mm
		$\leq 6 (1/4)$	$\leq 1.5 (1/16)$
		$> 6 (1/4), \leq (1/2)$	$\leq 3 (1/8)$
		$> 13 (1/2), \leq 25 (1)$	$\leq 4 (5/32)$
	$> 25 (1)$	$\leq 5 (1/16)$	
M	ارتفاع تقویت جوش یا بیرون زدگی داخلی	دوبرابر مقادیر L (Note. 9), (Note. 8)	

Roughness -^{۵۲}
Depth of root surface concavity -^{۵۳}

۳۴۱.۳.۴- نمونه گیری تصاعدی جهت آزمایش (پنالتی)

هنگامی که آزمایش به صورت نقطه ای^۴ و یا تصادفی^۵ در یک سری سرجوش، عیبی نمایان کند آنگاه:

(a) از یک سری جوش اولیه (منظور تعمیر نشده) مشخص که توسط یک جوشکار، جوشکاری شده اند می بایست دو سر جوش دیگر با همان متد آزمایش، مورد آزمایش قرار گیرند.

(b) اگر مواردی که در (a) الزام شده جهت آزمایش، قابل پذیرش بودند، مورد معیوب گفته شده می بایست آنگونه که در پاراگراف ۳۴۱.۳.۳ توصیف شده است تعمیر و یا تعویض گردد و ما بقی سرجوشهای این سری که دو سر جوش اضافه از میان همان سرجوش ها انتخاب شده بود قابل پذیرش می باشند؛ اما

(c) اگر یکی از آن دو سرجوش گفته شده در (a) معیوب تشخیص داده شد، مجدداً دو سرجوش دیگر باهمان روش مورد آزمایش قرر میگیرد.


(d) حال اگر هیچکدام از موارد گفته شده در (c) معیوب نبوده و قابل پذیرش بودند، مورد یا موارد معیوب طبق پاراگراف ۳۴۱.۳.۳ تعمیر یا تعویض گردیده و کلیه سرجوش های دیگر قابل پذیرش می باشند؛ اما

(e) اگر حتی در یکی از موارد گفته شده در (c) عیبی دیده شد کلیه ی آیت‌هایی که در این نمونه گیری تصاعدی مورد نظر می باشند، می بایست :

- ۱) آنگونه که الزام شده اند تعمیر، تعویض و مجدداً آزمایش شوند؛ و نیز
- ۲) بطور کامل (یعنی همه ی سرجوشها) آزمایش شده و در صورت نیاز هر کدام تعمیر یا تعویض شوند و نهایتاً پس از تعمیر یا تعویض طبق الزامات کد با همان روش قبلی آزمایش گردند.

(f) اگر یک یا چند مورد از سرجوشهای گفته شده که مورد تعمیر یا تعویض قرار گرفتند، پس از آزمایش مجدد همان عیبی که درگام اول دیده شده بود را در برداشته باشد، روش تصاعدی نمونه گیری مطابق با (a) و (c) و (e) با توجه به عیبی که در جوش تعمیر شده یافت گردیده الزام نمی باشد و در این صورت می بایست مورد معیوب تا آنجا که طبق ۳۴۱.۳.۳ مورد پذیرش واقع شود تعمیر و یا تعویض گردد. حال آنکه بر روی ما بقی سرجوشها آزمایش نقطه ای یا تصادفی (هر کدام قابل اعمال بود) باید انجام گردد.

توضیح: به منظور فهم آسان تر موارد گفته شده ی بالا به فلو چارت زیر توجه شود:^{۵۶}



۳۴۱.۴ - دامنه آزمایشات مورد نیاز

۳۴۱.۴.۱ - آزمایش - سرویس سیال معمولی^{۵۷}. خطوط پایبندی که به منظور جریان سیالهای معمولی اجرا می شود، باید در دامنه ای که گفته خواهد شد مورد آزمایش قرار گیرد. بدیهی است اگر دامنه ای گسترده تر توسط طراحی واحد مهندسی مد نظر قرار گرفته باشد، دامنه ای آزمایش بر آن اساس خواهد بود. معیارهای پذیرش مطابق با آنچه در پاراگراف ۳۴۱.۳.۲ و نیز در جدول ۳۴۱.۳.۲ آمده است برای این نوع سیال انتخاب می شود مگر اینکه مورد خاصی اضافه گردد:

(a) آزمایش چشمی^{۵۸}: براساس پاراگراف ۳۴۴.۲، حداقل موارد زیر می بایست مورد آزمایش چشمی قرار گیرد:

(۱) اقلام و قطعات به تعداد کافی که به صورت اتفاقی انتخاب شده اند مورد مشاهده و آزمایش چشمی شخص آزمایش کننده قرار گیرند تا از مطابقت با مشخصات فنی اطمینان حاصل شده و عاری بودن اقلام از عیوبی که به چشم می آیند مسجل گردد.

(۲) حداقل ۵٪ از جوشهای یک جوشکار یا اوپراتور جوش می بایست در این آزمایش ارائه گردد.

(۳) ۱۰۰٪ جوشهای طولی که برای ساخت قطعات انجام می گردد باید مورد آزمایش قرار گیرد مگر اینکه اقلام یا قطعات بر اساس لیست استاندارد ساخته شده باشند. (متعلق به اقلام لیست شده^{۵۹} شده باشند). پاراگراف (a) ۳۴۱.۵.۱ را مشاهده کنید. برای جوشهای طولی می بایست فاکتور اتصال طولی^{۶۰} برابر با ۰/۹ رعایت گردد.

(۴) آزمایش چشمی به صورت راندوم از اتصالات پیچ و مهره و روزه ای نیز توسط آزمایش کننده صورت می گیرد تا الزامات مربوط به پاراگراف ۳۵۵ برآورده گردد. هرگاه مقرر شود تست پنوماتیک اعمال شود، کلیه روزه ها، پیچ ها و اتصالات مکانیکی دیگر می بایست مورد آزمایش قرار گیرند.

(۵) در خلال نصب پایبند آزمایش چشمی به صورت راندوم در مورد همطرازی خط^{۶۱}، سائورت ها و کلد اسپرینگ^{۶۲} انجام گردد.

^{۵۷} - Normal fluid service

^{۵۸} - Visual examination

^{۵۹} - Listed Material با مراجعه به جدول A-1 متریال لیست شده اعم از لوله ها، فلنج ها، فینینگ ها، ورقها و کلیه محصولات تولید شده بر اساس استاندارد مشاهده می گردد.

^{۶۰} - E_j یا Longitudinal joint factor که برای آشنایی با این فاکتور می توان به پاراگراف و جدول ۳۰۲.۳.۴ مراجعه نمود.

^{۶۱} - Alignment

۶) آزمایش پایینگ بعد از زمان نصب برای پیدا کردن عیوبی که نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند و یا مشاهده ی عدم انطباق های دیگر با طراحی.

(b) دیگر آزمایشها:

۱) بیش از ۰.۵٪ از جوشهای نفوذی محیطی و مایتر^{۶۳} هایی که جوش کاری نفوذی روی آنها انجام شده است به طور کامل (دورتادور جوش) به صورت راندم انتخاب شده و باید رادیو گرافی (بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۵) و یا آزمایش اولتراسونیک (بر اساس ۳۴۴.۶) شوند. هنگامی که دسته ای از سرجوشها در نظر گرفته می شود، همگی باید حاصل کار یک جوشکار یا اوپراتور جوشکاری مشخص باشد. همچنین این سرجوشها باید طوری انتخاب شود که ماکزیمم مقدار همپوشانی با جوشهای طولی را دارا باشد. دست کم باید ۳۸ میلیمتر اطراف سرجوش با فصل مشترک جوش های طولی مورد آزمایش واقع شود. اگر طبق طراحی مهندسی و یا طبق نظر بازرس، آزمایش سرجوش در حالت درون فرآیندی^{۶۴} مجاز باشد طبق پاراگراف ۳۴۴.۷ این کار می تواند به عنوان جایگزین انجام گردد.

۲) باید بیش از ۰.۵٪ از سرجوشهای لیجم کاری شده به صورت درون فرایندی طبق پاراگراف ۳۴۴.۷ مورد آزمایش قرار گیرند. سرجوشهای لیجم کاری شده که مورد آزمایش هستند جهت اطمینان از کیفیت کار لیجم کار^{۶۵} ی که قرار است جوینتهای کار شده در محصول نهایی را لیجم کاری کند می باشد.

(c) گواهینامه ها و سوابق: آزمایش کننده باید از طریق گواهینامه ها و سوابق اطمینان حاصل کند که اقلام و قطعات دقیقاً از درجه و گرید^{۶۶} مشخص شده باشند. همچنین از انطباق الزام شده مدارک اقلام و قطعات در خصوص عملیات حرارتی^{۶۷}، آزمایشات و سنجش های اولیه بر روی این اقلام مطمئن گردد.

۲.۴.۱۰.۳ - آزمایش - سرویس سیال دسته ی D^{۶۸}. پایینگ و اجزاء پایینگ برای سیالهای

دسته ی D می بایست همانگونه که در طراحی مهندسی مد نظر است بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۲

^{۶۲} - Cold spring جهت توضیح بیشتر به پاراگراف ۳۱۹.۲.۴ مراجعه گردد.

^{۶۳} - Miter

^{۶۴} - In-process

^{۶۵} - Brazer

^{۶۶} - Grade

^{۶۷} - Heat treatment

^{۶۸} - Category D fluid service

بر حسب ضرورت تا جایی مورد آزمایش چشمی قرار گیرند تا آزمایش کننده از مطابقت الزامات کد و طراحی مهندسی با اقلام، قطعات و فضای کار اجرایی اطمینان حاصل کند. معیار پذیرش این دسته از سیالها در پاراگراف و جدول ۳۴۱.۳.۲ بیان گردیده است.

۳۴۱.۴.۳ - آزمایش - سرویس سیال تحت شرایط سیکلی شدید^{۶۹}. پایبندی که به منظور قرار گرفتن در شرایط شدید سیکلی اجرا می گردد باید به اندازه ای که در اینجا گفته می شود و یا هر اندازه و دامنه ی بیشتری که در طراحی مهندسی بیان شده باشد مورد آزمایش قرار گیرد. برای این نوع شرایط نیز در پاراگراف ۳۴۱.۳.۲ معیارهای پذیرش آورده شده اند. مگر مواردی که استثناء باشند.

(a) آزمایش چشمی: الزامات پاراگراف (a) ۳۴۱.۴.۱ به همراه موارد زیر باید اعمال گردند:

- (۱) کلیه قطعات ساخت باید مورد آزمایش قرار گیرند.
- (۲) اتصالات رزوه ای، پیچی و مهره ای و کلیه اتصالات باید آزمایش گردند.
- (۳) کلیه اجزاء پایبند باید به منظور اطمینان از وضعیت ابعاد و همطرازی خطوط و قطعات، ساپورتها، گاید ها و نقاط کلداسپرینگ چک شود تا در هنگام شروع به کار سیستم، بهره برداری و توقف کار سیستم مهار کامل بوده و از پیچیدگیها و شوک های غیرقابل پیش بینی جلوگیری به عمل آید.

(b) آزمایشات دیگر:

کلیه جوش های محیطی نفوذی و مایترها، همچنین جوش کلیه اتصالات انشعابی ساخته شده قابل مقایسه با مواردی که در شکل ۳۲۸.۵.۴E نشان داده شده اند باید ۱۰۰٪ (به طور کامل همه ی جوشها ی نفوذی) بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۵ رادیو گرافی یا بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۶ مورد آزمایش اولتراسونیک قرار گیرند. (این موضوع می تواند در طراحی مهندسی نیز مشخص گردیده باشد). کلیه جوش های نری مادگی (ساکتی) و انشعابات که رادیوگرافی یا اولتراسونیک نمی شوند می بایست بوسیله ی متد ذرات مغناطیسی (MT) و یا مایع نافذ (PT) بر اساس پاراگراف های ۳۴۴.۳ و ۳۴۴.۴ آزمایش شوند.

(c) براساس پاراگراف ۳۴۴.۷ آزمایش درون فرآیندی که با آزمایشات غیر مخرب مناسب این کار صورت می گیرد می تواند جایگزینی برای الزامات بند (b) گفته شده در بالا باشد.

این کار بر مبنای بررسی یکایک جوشها ذکر شده در طراحی مهندسی و یا طبق تشخیص بازرس انجام می گردد.

(d) صدور گواهینامه و سوابق: الزامات بند (c) ۳۴۱.۴.۱ اعمال می گردد.

۳۴۱.۴.۴ - آزمایش جهت سرویس سیالهایی با دمای افزایش یافته^{۷۰}: مانند سرویس های قبلی پایپینگ به کار رفته در این نوع سرویس به صورت زیر و یا اگر در طراحی مهندسی نیاز به آزمایشات بیشتری لحاظ شده باشد، آزمایش می گردد: معیارهای پذیرش در اینجا همانند آنچه برای سرویس مورد نیاز برای سیال معمولی در جدول و پاراگراف ۳۴۱.۳.۲ بیان گردید می باشد مگر اینکه در مواردی شرایط سرویس تحت سیکل شدید لحاظ گردد یا اینکه مورد خاصی تعیین شود.

(a) آزمایش چشمی: الزامات پاراگراف (a) ۳۴۱.۴.۱ با در نظر گرفتن استثنائات زیر باید اعمال گردند:

- ۱) کلیه قطعات ساخت باید مورد آزمایش قرار گیرند.
 - ۲) اتصالات رزوه ای، پیچی و مهره ای و کلیه اتصالات باید آزمایش گردند.
 - ۳) کلیه اجزاء پایپینگ باید به منظور اطمینان از وضعیت ابعاد و همطرازی خطوط و قطعات، ساپورتها، گاید ها و نقاط کلداسپرینگ چک شود تا در هنگام شروع به کار سیستم، بهره برداری و توقف کار سیستم مهار کامل بوده و از پیچیدگیها و شوک های غیرقابل پیش بینی جلوگیری به عمل آید.
- (b) آزمایشات بیشتر^{۷۱}: الزامات مربوط به آزمایش در پاراگراف (b) ۳۴۱.۴.۱ با در نظر گرفتن استثنائات زیر اعمال می گردد:

۱) اگر قطعات ساخته شده در مشخصات فنی لیست شده نباشند، کلیه آنهایی که شامل درز طولی و مارپیچ جوش هستند و دارای P-No. های ۴ و ۵ می باشند، باید ۱۰۰٪ بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۵ آزمایش رادیوگرافی روی آنها انجام گردد و یا بنابر پاراگراف ۳۴۴.۶، ۱۰۰٪ آزمایش اولتراسونیک را پشت سر گذارند.

۲) جوشهای ساکتی و جوش اتصالات انشعابی که فلز آنها دارای P-No. های ۴ و ۵ می باشد و قابلیت انجام آزمایشات رادیوگرافی و اولتراسونیک روی

^{۷۰} - Elevated Temperature Fluid Service

بر اساس پاراگراف ۲-۳۰۰ که مربوط به تعاریف می باشد، در این نوع سرویس فلز به کار رفته در پایپینگ متحمل دمایی برابر یا بیش از دمایی T_{er} می باشد که این دما در جدول ۳-۵-۳۰۲ تشریح گردیده است.

^{۷۱} - Additional examination

آنها نیست، باید بر اساس پاراگرافهای ۳۴۴.۳ و ۳۴۴.۴ آزمایش ذرات مغناطیسی و یا آزمایش مایع نافذ روی آنها صورت گیرد.

(c) آزمایشات بیشتر که برای جوشهای فلزی بدون فیلر متال^{۷۲} در فولادهای ضدزنگ آستینیتی و آلیاژهای نیکل بالای آستینیتی الزام می‌گردد. لوله‌هایی که بصورت فلزی (بدون فیلر متال) جوش داده می‌شوند باید تحت آزمایش غیر مخرب الکتریکی بر اساس مشخصات فنی متریکال قرار گیرند. اتصالات انبساطی^{۷۳} که با این روش جوشکاری می‌گردند نیز بر طبق پاراگراف (c) ۳۰۲.۲.۲ X باید آزمایش گردند.

d صدور گواهینامه و سوابق: الزامات بند (c) ۳۴۱.۴.۱ اعمال می‌گردد.

۳۴۱.۵ - آزمایشات تکمیلی

هریک از روشهای آزمایش شرح داده شده در پاراگراف ۳۴۴ می‌تواند در طراحی مهندسی به منظور تکمیل آزمایشات الزام شده در پاراگراف ۳۴۱.۴ مشخص گردند. دامنه‌ای این آزمایشات تکمیلی و معیارهای پذیرش آنها در صورتی که متفاوت با آنچه در ۳۴۱.۳.۲ بیان گردیده است باشد، باید در طراحی مهندسی منظور گردد.

۳۴۱.۵.۱ - انجام رادیوگرافی به صورت نقطه‌ای

(a) به منظور حصول اطمینان از داشتن فاکتور اتصال E_j برابر با $0/9$ برای جوشهای طولی نفوذی رادیوگرافی نقطه‌ای مطابق با پاراگراف ۳۴۴.۵ الزام می‌باشد. در این آزمایش در هر ۳۰ متر (۱۰۰ فوت) جوش انجام شده توسط یک جوشکار و یا اوپراتور جوشکاری، باید حداقل ۳۰۰ میلی‌متر (یک فوت) مورد ارزیابی قرار گیرد. معیار پذیرش آنچه که در خصوص سرویس سیال معمولی در جدول ۳۴۱.۳.۲ بیان گردیده است می‌باشد.

(b) پیشنهاد می‌گردد برای هر جوشکار یا اوپراتور جوشکاری، دامنه‌ی آزمایش کمتر از یک شات از هر ۲۰ سرجوش نباشد. معیارهای پذیرش نیز همانگونه که در جدول ۳۴۱.۳.۲ زیر ستون مربوط به سرویس سیال معمولی برای نوع جوینت آزمایش شده بیان گردیده است می‌باشد، مگر در مواردی که غیر از این مشخص گردد.

(c) نمونه‌گیری تصاعدی جهت آزمایش. همانگونه که در پاراگراف ۳۴۱.۳.۴ مشخص گردید، اعمال گردد.

(d) موقعیت‌های مورد آزمایش. موقعیت و نقاطی از جوش‌ها که به منظور انجام آزمایش رادیوگرافی نقطه‌ای انتخاب می‌شوند باید بوسیله بازرس تایید گردند.

^{۷۲} - Autogenous welds without filler metal
^{۷۳} - Autogenously welded expansion joint bellows

۳۴۱.۵.۲ - سختی سنجی

دامنه ی سنجش سختی در صورتی که الزام شده باشد ، باید مطابق با پاراگراف ۳۳۱.۱.۷ بوده به استثناء مواردی که در طراحی مهندسی مشخص گردند.

۳۴۱.۵.۳ - آزمایشاتی به منظور رفع شک در موارد مشکوک

در صورتی که مشاهدات مشکوکی موجود باشد هریک از روشهای آزمایش می تواند به کار برده شود. معیار پذیرش باید آنچه برای روش آزمایش بکار رفته الزام شده است باشد.

۳۴۲ . پرسنل آزمایش کننده (به طور رایج اوپراتورهای NDT)

۳۴۲.۱ - شرایط احراز و گواهینامه ی پرسنل

آزمایش کننده یا همان اوپراتور باید تجربه و دوره ی آموزشی متناسب با نیاز های آزمایش مورد نظر را داشته باشد^{۷۴}. لذا کارفرما (یا شرکتی که اوپراتورها را استخدام نموده است) باید سوابق آموزشی اوپراتور های تحت استخدام را گواهی کرده، نتایج و تاریخ های گواهینامه های مربوط به احراز شرایط مورد نظر را به بازرس نشان داده و این سوابق را در دسترس وی نگهداری نماید.

۳۴۲.۲ - الزام ویژه

برای انجام آزمایشات درون فرایندی، همان اوپراتور هایی که در هنگام ساخت آزمایشات را انجام داده اند نباید در اینجا نیز آزمایشات را اجرا نمایند.

^{۷۴} - برای این منظور راهکار پیشنهادی (Recommended practice) SNT-TC-1A برای گواهی و احراز شرایط پرسنل انجام آزمایشات غیر مخرب می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

۳۴۳. رویه آزمایش

کلیه آزمایش ها باید مطابق با رویه ای نوشته شده اجرا گردند که با یکی از متدهای بیان شده در پاراگراف ۳۴۴ شامل متدهای ویژه (پاراگراف ۳۴۴.۱.۲) منطبق باشد. رویه ها آنگونه که در کد مربوط به ساخت مخازن ذخیره پرفشار و پایپینگ^{۷۵} مقاله T150-1 بخش پنجم الزام گردیده باشد. شرکت مجری آزمایشات باید رویه های بکار گرفته شده در آزمایشات، تاریخ صدور رویه ها و شرایط احراز این رویه ها را ارائه نموده و آنها را نگهداری نموده طوری که به آسانی در دسترس بازرسی قرار گیرد.

^{۷۵} - BPV Code, Section V, Article 1, T150

۳۴۴. گونه های آزمایش

۳۴۴.۱- کلیات

۳۴۴.۱.۱- متد ها. کلیه آزمایش هاییکه در این استاندارد، طراحی مهندسی و یا بوسیله بازرس مرتبط الزام می گردد باید با آنچه از این به بعد آمده است مطابق باشد مگر آنچه در ۳۴۴.۱.۲ مشروط شده باشد.

۳۴۴.۱.۲- متدهای ویژه. اگر متدی که استفاده می شود در بندهای بعدی مشخص نشده باشد، متد و معیارهای پذیرش آن می بایست در طراحی مهندسی با جزئیات کافی مشخص گردد تا اجازه ی بررسی شرایط احراز رویه های ضروری و اوپراتورها (آزمایش کنندگان) صادر شود.

۳۴۴.۱.۳- تعاریف. واژگان زیر در خصوص کلیه انواع آزمایشات کاربرد دارند:

آزمایش ۱۰۰٪: آزمایش به طور کامل برای کلیه انواع آیتمهایی که در یک سری کار پایپینگ^{۷۶} در نظر گرفته شده است.

آزمایش تصادفی^{۷۷}: آزمایش کامل درصدی از آیتم های کار شده .

^{۷۶} - منظور از يك سري کار پایپینگ آن مقدار از کار پایپینگ می باشد که در این کد الزام شده تا مورد آزمایش قرار گیرند. گستره ی این سري در نظر گرفته شده می بایست در توافقی که فیما بین بخشهای ساخت پیش از شروع کار تدوین می گردد بیان گردد. ممکن است انواع مختلفی از آیتمهای متفاوت در سري کاری های پایپینگ مد نظر قرار گیرد. به این منظور استاندارد مؤسسه ی ساخت لوله ES-48، آزمایشات تصادفی (random examinations) برای مثال انتخاب سري ها (lot selection) را ملاحظه کنید.

^{۷۷} - بوسیله ی آزمایشات تصادفی و نقطه ای نمی توان از کیفیت کل کار ساخته شده اطمینان حاصل کرد. آیتمهایی که در يك سري کار پایپینگ در نظر گرفته شده است و چنین آزمایشاتی بر روی آنها انجام نمی گیرد ممکن است دارای عیوبی باشند که بوسیله آزمایشات بیشتر مشخص گردند. مخصوصا اگر الزام گردد کلیه عیوب جوشی که به وسیله رادیوگرافی قابل تشخیص هستند از این سري کار پایپینگ مورد آزمایش حذف شوند لذا در اینجا رادیوگرافی ۱۰۰٪ می بایست لحاظ گردد.

آزمایش نقطه ای. قسمتی مشخص از یک نوع آیتم مشخص که در یک سری کار پاپینگ در نظر گرفته شده است به صورت نقطه ای آزمایش می گردد. برای مثال بخشی از طول جوش های آیتمی از یک پاپینگ عایق کاری گردیده با جکت^{۷۸} که در کارگاه ساخته شده است. آزمایش های نقطه ای تصادفی. آزمایش بخشی از سرجوش هایی که به طریق تصادفی در یک سری کار پاپینگ مورد آزمایش قرار می گیرند.

۳۴۴.۲ - آزمایش چشمی

۳۴۴.۲.۱ - آزمایش چشمی عبارت است از مشاهده ی قسمت هایی از قطعات ، اتصالات و دیگر اجزاء پاپینگ که قابلیت مشاهده را پیش ، در خلال و یا پس از تولید، ساخت، مونتاژ، نصب، آزمایش و یا سنجش . چنین آزمایشی شامل بازنگری و تحقیق در الزامات کد و طراحی مهندسی برای اقسام مورد استفاده، قطعات، ابعاد، اتصالات، آماده سازی، همترازی، جوشکاری، اتصالات چشمی، لحیم کاری، پیچ و مهره ها، رزوه ها و دیگر روش های اتصال، ساپورتها، مونتاژ قطعات و نصب آنها می باشد.

۳۴۴.۲.۲ - متد آزمایش. آزمایش چشمی باید مطابق با گفتار نهم از بخش ۵ کد ساخت بویلر و پاپینگ^{۷۹} انجام گردد. به غیر از آزمایشات چشمی درون فرآیندی که در بند ۳۴۴.۷ بیان شده است، سوابق مشاهدات چشمی مستقل الزام نیستند.

۳۴۴.۳ - آزمایش ذرات مغناطیسی MT

آزمایش قطعات ریختگی در بند ۳۰۲.۳.۳ پوشش داده شده است. آزمایش MT برای جوشها و قطعاتی که با روشی غیر از ریخته گری ساخته شده اند باید مطابق با گفتار هفتم از بخش ۵ کد ساخت بویلر و پاپینگ انجام گردد.

۳۴۴.۴ - آزمایش مایع نافذ PT

آزمایش قطعات ریختگی در بند ۳۰۲.۳.۳ پوشش داده شده است. آزمایش PT برای جوشها و قطعاتی که با روشی غیر از ریخته گری ساخته شده اند باید مطابق با گفتار ششم از بخش ۵ کد ساخت بویلر و پاپینگ انجام گردد.

۳۴۴.۵ - رادیوگرافی RT

Jacketed piping - ^{۷۸}
BPV code, Section V, Article 9 - ^{۷۹}


۳۴۴.۵.۱ - متد. آزمایش قطعات ریختگی در بند ۳۰۲.۳.۳ پوشش داده شده است. آزمایش RT برای جوشها و قطعاتی که با روشی غیر از ریخته گری ساخته شده اند باید مطابق با گفتار دوم از بخش ۵ کد ساخت بویلر و پایپینگ انجام گردد.

۳۴۴.۵.۲ - دامنه انجام آزمایش رادیوگرافی:

(a) رادیو گرافی ۱۰۰٪. مگر در موارد خاصی که در طراحی مهندسی مشخص گردیده باشد تنها برای جوشهای محیطی و جوش مایترهای نفوذی و برای اتصال انشعابات ساخته شده که با شکل ۳۲۸.۵.۴E مطابقت داشته باشد، انجام می گیرد.

شکل E ۳۲۸.۵.۴ جزئیات قابل قبول برای ضمیمه انشعاب مناسب برای ۱۰۰٪ رادیوگرافی

Fig. 328.5.4E Acceptable Details for Branch Attachment Suitable for 100% Radiography



(b) رادیوگرافی راندوم (تصادفی). تنها برای جوشهای محیطی و جوش مایترهای نفوذی اعمال می گردد.

(c) رادیوگرافی نقطه ای. آزمایش رادیوگرافی نقطه ای مستلزم یک تک شات در قسمتی از یک سرجوش مشخص می باشد. این کارطبق بند ۳۴۴.۵.۱ انجام می شود. حداقل الزامات برای جوشهای محیطی و جوش مایترهای نفوذی به عبارت است از:

(۱) برای سایز کمتر یا مساوی با ۶۵ میلیمتر (۲ ۱/۲ اینچ) یک پرتو دهی کامل دورتادور جوش؛

(۲) برای سایز بیش از ۶۵ میلیمتر از داخل دور تادور به اندازه ۱۵۲ میلیمتر (۶ اینچ).

برای جوشهای طولی نیز حداقل به اندازه ۱۵۲ میلیمتر رادیوگرافی الزام می باشد.

۳۴۴.۶ - آزمایش اولتراسونیک (UT)

۳۴۴.۶.۱ - متد. آزمایش اولتراسونیک قطعات ریختگی در پاراگراف ۳۰۲.۳.۳ توضیح داده شده است که در این پاراگراف در مورد دیگر فورم های تولید شده صحبتی نشده است. این آزمایش باید مطابق با گفتار چهارم از بخش پنجم کد ساخت بویلر و پایپینگ انجام پذیرد. اگر در بندهای (a) و (b) که در زیر می آیند جهت کالیبراسیون بلوک های مشخص شده در جداول ۴۳۲.۲.۱ T- و T-۴۳۴.۳ مجاز شمرده شده باشند، می توان آنها را از این قاعده مستثنی کرد.

(a) هنگامی که بلوک های کالیبراسیون اصلی مطابق با جدول ۴۳۱.۱.۵ T- عملیات حرارتی نشده باشند، روش عرضی باید به گونه ای به کار گرفته شود که پاسخ های بلوک کالیبراسیون اصلی با قطعه مورد آزمایش مرتبط گردد. روش عرضی با دقت در اختلاف بین پاسخ های دریافت شده از همان بازتاب دهنده ی مرجع در بلوک کالیبراسیون اصلی و قطعه و تصحیح این اختلاف کامل می گردد.

(b) بازتاب دهنده ی مرجع ی تواند یک شکاف V شکل^{۸۰} باشد (که متعاقبا باید زدوده شود). یا یک واحد یافت پرتوهای زاویه ای نیز می تواند همانند یک بازتاب دهنده عمل کند، و یا هر نوع بازتاب دهنده ی دیگر. این ها می توانند در کامل کردن روش عرضی کمک کنند.

(c) هنگامی که روش عرضی به عنوان یک روش جایگزین انتخاب می شود، باید شرایط زیر به عنوان حداقل در نظر گرفته شود:

- ۱) برای سایزهای کوچکتر یا مساوی با ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر)، یک سرجوش در هر ۱۰ سرجوش مورد آزمایش قرار گرفته؛
- ۲) برای سایزهای بزرگتر از ۲ اینچ (۵۰ میلیمتر) و کوچکتر مساوی با ۱۸ اینچ (۴۵۰ میلیمتر) در هر یک و نیم متر جوش به متر؛
- ۳) برای سایز های بزرگتر از ۱۸ اینچ (۵۰ میلیمتر) کلیه سرجوش ها باید مورد استفاده قرار گیرند.

(d) هر نوع متریال، هر نوع سایز و هر ضخامت دیواره ای باید جداگانه در روش عرضی در نظر گرفته شود. علاوه بر آن روش عرضی بر روی هر نوع جوش باید حداقل دو بار مورد استفاده قرار گیرد.

(e) هنگامی که روش عرضی مورد استفاده است، به منظور مانیتور کردن^{۸۱} عیوب سطح روش عرضی باید طوری تغییر کند تا انعکاس حاصل از این روش تصحیح گردد.

^{۸۰} V-notch -
^{۸۱} Monitoring -

۳۴۴.۶.۲ - معیار پذیرش. یک عیب از نوع خطی غیر قابل پذیرش است اگر دامنه ی نشان داده شده از سطح مرجع بیشتر شود و (and) طول آن بیش از مقادیر زیر گردد:

(a) برای \bar{T}_w کوچکتر مساوی با ۱۹ میلیمتر (3/4 in) به اندازه ی ۶ میلیمتر (1/4 in) و

(b) برای \bar{T}_w بزرگتر از ۱۹ میلیمتر و کوچکتر مساوی با ۵۷ میلیمتر (2 1/4 in) به اندازه ی یک سوم \bar{T}_w

(c) برای \bar{T}_w بزرگتر از ۵۷ میلیمتر به اندازه ی ۱۹ میلیمتر

۳۴۴.۷ - آزمایشات مرحله ای^{۸۲}

۳۴۴.۷.۱ - تعریف. آزمایشات مرحله ای به آزمایشات زیر گفته می شود در جایی که قابل اعمال باشد:

(a) آماده سازی جوینت و اطمینان از تمیزی (منظور عدم آلودگی به روغنها و دیگر آلاینده های موجود در محیط کار می باشد).

(b) پیش گرم (طبق رویه ی جوشکاری^{۸۳} WPS)

(c) فیت آپ، تمیزی جوینت (منظور زدایش کلیه سرباره های ناشی از تک بندی^{۸۴})، همراستایی داخل لوله^{۸۵} قبل از اعمال جوشکاری.

(d) کنترل متغیرهای مشخص شده در رویه ی جوشکاری از جمله فلز پر کننده^{۸۶}:

(۱) برای جوشکاری موقعیت جوشکاری^{۸۷} و الکتروود

(۲) برای لحیم کاری موقعیت لحیم کاری، فلاکس، دمای لحیم کاری، رطوبت مناسب و عملکرد مجرای هویه

(e) در مورد جوشکاری کنترل شرایط پاس ریشه ی جوش بعد از تمیز کاری (اعمال وایر برس بر روی جوش) - در قسمتهای بیرون لوله و اگر دسترسی باشد داخل لوله - و اگر در طراحی مهندسی مشخصا تاکید شده باشد کنترل این قسمت بوسیله ی تست ذرات مغناطیسی و یا مایع نافذ.

(f) در خصوص جوشکاری، کنترل زدایش کامل سرباره جوش و شرایط بین پاسی

In-Process examination -^{۸۲}
 Welding Procedure Specification -^{۸۳}
 Tack welding -^{۸۴}
 Internal Alignment -^{۸۵}
 Filler metal -^{۸۶}
 Welding position -^{۸۷}

(g) کنترل ظاهر جوش نهایی.

۳۴۴.۷.۲ - روش آزمایش. آزمایش به صورت مشاهده (چشمی) انجام می گیرد همانگونه که در پاراگراف ۳۴۴.۲ آمده است مگر اینکه روشهایی اضافه تر در طراحی مهندسی لحاظ گردیده باشد.

۳۴۵. سنجش

۳۴۵.۱ - نشتی سنجی مورد نیاز

پیش از آغاز بهره برداری^{۸۸} و پس از به اتمام رساندن کلیه آزمایشهایی که در پاراگراف ۳۴۱ الزام گردیده اند، هر سیستم پایبندی می بایست جهت اطمینان از انسجام^{۸۹} سیستم تست گردد. چنین سنجشی باید بوسیله انجام نشتی سنجی هیدرواستاتیکی^{۹۰} مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۴ صورت

می پذیرد. به غیر از مواردی که در زیر می آید:

(a) بر اساس نظر کارفرما، یک سیستم پایبندی که دارای طبقه بندی سیال نوع D می باشد، می تواند مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۷ در هنگام شروع سرویس اولیه تست گردد. این مورد جایگزین نشتی سنجی هیدرواستاتیکی خواهد بود.

Operation - ^{۸۸}
Tightness - ^{۸۹}
Hydrostatic leak test - ^{۹۰}

(b) در جایی که کارفرما انجام نشتی سنجی هیدروستاتیک را غیر عملی بداند، اعمال نشتی سنجی پنوماتیک^{۹۱} مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۵ مجاز می باشد و یا می توان با تشخیص اینکه در کجا ها انرژی گاز فشرده شده می تواند مخرب باشد و نیز در کجا ها انجام تست هیدروستاتیک مقدور نباشد از ترکیبی از این دو تست مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۶ برای سنجش انسجام کل سیستم بهره برد.^{۹۲}

(c) در جاییکه کارفرما تشخیص دهد در هیچ کجای سیستم نه انجام تست هیدروستاتیک و نه پنوماتیک عملی نمی باشد، در صورتیکه که هر دو شرط زیر برقرار باشد می توان جایگزین مشخص شده در پاراگراف ۳۴۵.۹ را مورد استفاده قرار داد. اما دو شرط عبارتند از:

(۱) سنجش هیدروستاتیکی:

(a) عایقکاری و پوشش داخلی لوله را صدمه می زند.

(b) بر اثر حضور رطوبت، فرآیندی باعث آلودگی، خوردگی، ایجاد خطر و یا غیر قابل تاثیر شدن سیستم پایپینگ شکل می گیرد.

(c) به منظور کنترل اضافه بار حاصل از تست هیدروستاتیکی ملزم به اعمال تغییرات اساسی در ساپورتها باشیم.

(d) خطر شکست ترد در اثر انجام تست هیدروستاتیک به دلیل پایین آمدن دمای فلز در هنگام تست ممکن باشد.

(۲) سنجش پنوماتیکی:

(a) امکان وجود خطری اضافه در اثر تخلیه^{۹۳} ناگهانی انرژی ذخیره شده در سیستم باشد و یا

(b) امکان خطر شکست ترد در اثر دمای پایین فلز در خلال تست باشد.

(d) مگر در مواردی که در طراحی مهندسی مشخص گردیده باشد خطوطی که به هوای باز راه دارند مانند خطوط تخلیه هوا^{۹۴} و یا تخلیه سیال^{۹۵} در مسیر خروج سیال پس از آخرین شیر انسدادی^{۹۶} نیاز به اعمال نشتی سنجی ندارد.

۳۴۵.۲ - الزامات عمومی برای نشتی سنجی:

الزامات پاراگراف ۳۴۵.۲ برای بیش از یک نوع نشتی سنجی اعمال می شود.

^{۹۱} - Pneumatic leak test

^{۹۲} - توضیح اینکه در یک سیستم پایپینگ که مشتمل بر خطوط مختلف و اجزا متفاوت می باشد، می توان با جدا کردن مناطق با قابلیت تست متفاوت از انسجام کل سیستم اطمینان حاصل نمود. (مترجم)

^{۹۳} - Release

^{۹۴} - Vent

^{۹۵} - Drain

^{۹۶} - Shutoff Valve

۳۴۵.۲.۱ - محدودیت‌ها بر روی فشار.

(a) تنش بیش از استحکام تسلیم. اگر فشار تست باعث تولید تنش فشاری اسمی و یا تنش طولی بیش از استحکام تسلیم در دمای تست گردد، فشار تست می‌بایست تا بیشینه فشاری که از میزان استحکام تسلیم در دمای تست بیشتر نگردد، کاهش یابد.

(b) انبساط سیال مورد استفاده برای تست^{۹۷}. اگر الزاما فشار تست برای مدت زمان مشخصی نگه داشته شود و سیال در معرض انبساط حرارتی قرار گیرد، تدابیری جهت جلوگیری از اعمال فشار اضافه باید در نظر گرفته شود.

(c) پیش تست پنوماتیکی. یک پیش تست با استفاده از هوا در فشاری کمتر از $Kpa 170$ ($psi 25$) می‌تواند قبل از اعمال تست هیدروستاتیک صورت گیرد تا نشتی‌های عمده مشخص گردد.

۳۴۵.۲.۲ - دیگر الزامات نشتی سنجی:

(a) آزمایش (مشاهده) نشتی. تست نشتی سنجی باید حداقل به مدت ۱۰ دقیقه نگهداشته شود و در این حین کلیه ی جوشها و اتصالات (نظیر فلنج‌ها و شیرآلات) کنترل گردد.

(b) عملیات حرارتی. انجام نشتی سنجی می‌بایست بعد از به اتمام رسیدن کلیه عملیات حرارتی صورت پذیرد.

(c) تست دما پایین. در هنگام تست در صورتی که دمای فلز نزدیک به دمای استحاله به حالت داکتیل و ترد قرار می‌گردد باید در نظر گرفته شود.

۳۴۵.۲.۳ - تدابیر ویژه جهت نشتی سنجی:

(a) اجزاء پایپینگ و قطعات مونتاژی. اجزاء پایپینگ و قطعات مونتاژی می‌تواند بصورت جداگانه و یا همزمان با سیستم پایپینگ در معرض نشتی سنجی قرار گیرد.

(b) جویتهای فلنجی. اتصالات فلنجی که برای متصل کردن اجزاء پایپینگ به کار می‌رود و قبلا تست شده اند و فلنج‌هایی که در آنها یک فلنج Blind جهت مسدود کردن تجهیز و یا سیستم پایپینگ به کار رفته است بر اساس پاراگراف ۳۴۵.۱ در خلال نشتی سنجی نیاز به تست ندارند.

(c) جوش خاتمه^{۹۸}. آخرین سرجوش که سیستم پایپینگ یا اجزاء آن را به یکدیگر متصل می‌کند و بصورت موفقیت آمیز مطابق با پاراگراف ۳۴۵ تست شده است به نشتی سنجی نیاز ندارد به شرطی که مطابق با پاراگراف ۳۴۴.۷ به صورت مرحله ای آزمایش شده باشد علاوه بر اینکه بر

^{۹۷} Test medium -

^{۹۸} Closure weld - به این نوع سرجوش Golden Weld نیز گفته میشود.

اساس پارگراف ۳۴۴.۵ به صورت ۱۰۰٪ رادیوگرافی شده و یا بر اساس ۳۴۴.۶ به طور ۱۰۰٪ مورد آزمایش امواج اولتراسونیک قرار گرفته باشد.

۳۴۵.۲.۴ - سیستم پایپینگ که تحت فشار خارجی می باشد. سیستم پایپینگ که علاوه بر فشار داخلی سیال در معرض فشار خارجی نیز می باشد می بایست با فشاری برابر با ۱/۵ برابر اختلاف فشار داخلی و خارجی نشتی سنجی گردد. اما این فشار تست از ۱۰۵ Kpa (۱۵ psi) نباید کمتر باشد.^{۹۹}

۳۴۵.۲.۵ - سیستم پایپینگ غلاف دار^{۱۰۰}.

(a) لوله ی داخلی که سیال اصلی از آن عبور می کند می بایست بر مبنای هرکدام از فشارهای طراحی داخلی و خارجی که بحرانی تر هستند نشتی سنجی گردد. در صورتیکه دسترسی به جوینتهای لوله ی داخلی ضرورت داشته باشد همانگونه که در پاراگراف ۳۴۵.۳.۱ گفته شده است نشتی سنجی باید پیش از آنکه غلاف گذاری لوله یا به اصطلاح ژاکتینگ کامل گردد، انجام پذیرد.

(b) غلاف یا همان لوله ی بیرونی می بایست مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۱ بر مبنای فشار طراحی لوله ی ژاکت نشتی سنجی گردد مگر اینکه در طراحی مهندسی به طریقی دیگر مشخص شده باشد.

۳۴۵.۲.۶ - تعمیرات و یا اقدامات پس از نشتی سنجی. اگر پس از نشتی سنجی اقدامات و یا تعمیراتی بر روی لوله لازم باشد، پایپینگ می بایست مجدداً پس از انجام اقدامات و تعمیرات تست گردد. مگر در مواقعی که موارد اقدامی و تعمیراتی بسیار جزئی بوده و کارفرما از الزامات آنها چشم پوشی کند. این موضوع با در نظر گرفتن تدابیر احتیاطی جهت اطمینان از کیفیت کار ساخت خواهد بود.

۳۴۵.۲.۷ - سوابق تست. سوابقی که می بایست در خلال نشتی سنجی هر سیستم پایپینگ

ثبت گردد شامل موارد زیر می باشد:

- (۱) تاریخ تست
- (۲) مشخصات سیستم پایپینگ مورد تست
- (۳) سیال مورد استفاده جهت نشتی سنجی
- (۴) فشار تست

^{۹۹} - گاهی سیستم پایپینگ درون محفظه، مخزن و یا تجهیز قرار دارد که خود آن مخزن دارای فشار سیال مربوط به خود می باشد در این حالت لوله در معرض فشار خارجی و هم فشار داخلی قرار دارد. (توضیح مترجم)

^{۱۰۰} - Jacketed Piping این مورد در حالاتی است که لوله ی اصلی که سیال از آن عبور می کند به دلایل مختلف از جمله حفظ دمای سیستم داخل یک لوله با قطر داخلی بیشتر قرار میگیرد و جریانی از بخار یا هوای داغ که خود دارای فشار می باشد از روی لوله عبور می کند. (توضیح مترجم)

۵) گواهی های انجام آزمایشات بوسیله ی بازرس آزمایش کننده

در صورتیکه بازرس در گواهینامه ای اذعان و تایید نماید که نشی سنجی سیستم مورد نظر بر اساس کد صورت گرفته و با موفقیت به اتمام رسیده است نیازی به نگهداری از سوابق تست نمی باشد.^{۱۰۱}

۳۴۵.۳ - آماده سازی جهت نشی سنجی

۳۴۵.۳.۱- جویتهایی که در معرض تست واقع می شوند. کلیه ی جویتهای، سرجوشها (شامل جوش هایی که اجزاء پایپینگ محتوی فشار را به سازه متصل می نمایند) و کلیه نواحی اتصال می بایست بدون عایق کاری و پوشش باشند. به این دلیل که این نواحی قابلیت مشاهده شدن در حین نشی سنجی را داشته باشند. بدیهی است جویتهایی که بر اساس این کد قبلا تست شده باشند از این موضوع مستثنی خواهند بود و لذا می توان آنها را رنگ، پوشش و عایق کاری نمود. در صورتیکه نشی سنجی حساس^{۱۰۲} مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۸ الزام نشده باشد پس از نشی سنجی می توان سرجوش ها را رنگ لایه ی اول^{۱۰۳} و پوشش دهی نمود.

۳۴۵.۳.۲ - ساپورتهای موقت. سیستم پایپینگ طراحی شده برای گاز و بخار باید بوسیله ساپورتهای موقت^{۱۰۴} تجهیز گردند تا وزن حاصل از سیال (عموما آب) که برای نشی سنجی به کار می رود برای سیستم مشکلی ایجاد ننماید.

۳۴۵.۳.۳ - اتصالات انبساطی در سیستم پایپینگ.

(a) اتصالات انبساطی مهار نشده در سیستم پایپینگ برای تحمل ضربات ناگهانی نیروی حاصل از اعمال فشار، به انکر ساپورت^{۱۰۵} اصلی بیرون از سیستم وابسته هستند. لذا مگر در مواردی که مطابق با پاراگراف (c) ۳۴۵.۳.۳ محدود شده اند، سیستم پایپینگ که شامل اتصالات انبساطی کنترل نشده است باید بدون مهاری موقتی نشی سنجی شود و بر اساس پاراگراف ۳۴۵ اعمال فشار تست به اندازه ی ۱/۵ برابر فشار طراحی اتصالات انبساطی می باشد. اگر فشار تست الزام شده بیش از ۱/۵ برابر فشار طراحی اتصالات انبساطی بوده و انکر ساپورت های اصلی جهت تحمل ضربات ناگهانی نیروی حاصل از اعمال فشار در تست طراحی نشده باشند، باید اتصالات

^{۱۰۱} - اصولا در پروژه ها با صدور certificate همراه با گراف مربوط به فشارگذاری، نگهداری فشار و فشار برداری پرونده ی هر سیستم پایپینگ تکمیل می گردد. (توضیح مترجم)

^{۱۰۲} - Sensitive leak test

^{۱۰۳} - Primer

^{۱۰۴} - Temporary support

^{۱۰۵} - Anchor support یکی از انواع مهم ساپورت

انبساطی در هنگام تست از سیستم پایپینگ حذف گردند و یا مهاریهای موقت جهت تحمل این گونه ضربات حاصل از فشار اضافه شوند.

(b) اتصالات انبساطی فلزی وزشی^{۱۰۶} (یعنی محکم شده^{۱۰۷})، دارای مفصل لولایی^{۱۰۸} و موازنه شده جهت فشار و غیره) که به خودی خود دارای مهاریه می باشند، سخت افزاری دارند که جهت تحمل ضربات ناشی از نیروی فشار اعمالی طراحی شده است. به جز مواردی که در پاراگراف (c) ۳۴۵.۳.۳ یاد شده است، سیستم پایپینگ مشتمل بر این نوع اتصالات انبساطی

می بایست مطابق با پاراگراف ۳۴۵ نشتی سنجی شوند. یک اتصال انبساطی این چنینی که بوسیله ی سازنده مطابق با ضمیمه ی X قبلا در کارگاه تست گردیده است می تواند در هنگام نشتی سنجی از سیستم پایپینگ حذف گردد. در صورتیکه الزام شده باشد نشتی سنجی حساس مطابق با پاراگراف ۳۴۵.۸ انجام گردد، اتصالات انبساطی مذکور باید در هنگام تست از سیستم حذف شوند. سخت افزارهای مهاریه برای کلیه انواع اتصالات انبساطی باید جهت ضربات حاصل از نیروی اعمال فشار تست طراحی شده باشند.

(c) هنگامی که اتصالات انبساطی ذکر شده در بالا نصب شده اند و سیستم پایپینگ طبق پاراگراف ۳۴۵ در معرض نشتی سنجی باشد، اگر فشار تست مذکور بیش از فشاری باشد که قبلا سازنده ی اتصالات بر اساس ضمیمه ی X آنها را نشتی سنجی نموده است، فشار تست کنونی می بایست به اندازه ی فشار تست سازنده اتصالات کاهش یابد.

۳۴۵.۳.۴ - حدود پایپینگ تست شده. تجهیزاتی که نباید در معرض نشتی سنجی قرارگیرند می بایست از سیستم پایپینگ منفصل شده و یا بوسیله ی فلنج های مسدود کننده (Blind flg) در خلال تست از سیستم ایزوله گردند. در چنین مواردی می توان از شیر^{۱۰۹} استفاده نمود به شرطی که مکانیزم انسدادی مناسبی در مقابل فشار تست داشته باشد.

۳۴۵.۴ - نشتی سنجی هیدروستاتیکی (هیدروتست)

۳۴۵.۴.۱ - سیال مورد استفاده در هیدروتست^{۱۱۰}. بجز در مواردی که تشخیص داده شود یخ زدن آب موجب خرابی لوله می گردد و یا استفاده از آب باعث تاثیرات نامطلوبی بر روی پایپینگ و فرآیند می گردد، باید از آب به عنوان سیال هیدروتست استفاده نمود. (پاراگراف

^{۱۰۶} - Metallic bellows expansion joints

^{۱۰۷} - Tied

^{۱۰۸} - Hinged

^{۱۰۹} - Valve

^{۱۱۰} - Test fluid

F345.4.1 را ببینید.) در صورتیکه نتوان از آب به عنوان سیال هیدروتست استفاده کرد می توان یک سیال مناسب غیرسمی را به کار برد. اگر مایع قابل اشتعال باشد نقطه تغییرات فشار بخار^{۱۱۱} باید حداقل ۴۹ درجه ی سانتیگراد باشد. همچنین باید ملاحظات ایمنی جهت جلوگیری از آلودگی محیط در نظر گرفته شود.

۳۴۵.۴.۲ - فشار تست. به جز مواردی که در پاراگراف ۳۴۵.۴.۳ گفته شده است، فشار هیدروتست در هر سیستم پایپینگ فلزی باید بر اساس موارد زیر در نظر گرفته شود:

(a) فشار تست از ۱/۵ برابر فشار طراحی کمتر نباشد.

(b) هنگامی که دمای طراحی بیشتر از دمای تست باشد، کمینه فشار مورد نظر برای تست در سیستم مورد نظر باید بر اساس معادله ی (۲۴) محاسبه گردد. هنگامیکه سیستم پایپینگ شامل چند نوع متریال با دمای طراحی های متفاوت باشد برای استفاده از معادله ی (۲۴) باید متریال کلیه ی اجزاء را در نظر گرفت به غیر از پایپ ساپورت ها و پیچ و مهره ها. ماکزیم مقدار محاسبه ی شده ی P_T می بایست به عنوان مینیم مقدار فشار نشان داده شده در گیج در هنگام تست در نظر گرفته شود.

$$P_T = 1.5 P_R \quad \text{معادله (۲۴)}$$

در جاییکه :

$$P = \text{فشار طراحی برای لوله ی داخلی}$$

$$P_T = \text{مینیم فشار جهت تست}$$

= نسبت S_T/S برای متریال لوله یا اجزاء پایپینگ که در لیست متریال ریتینگ نیستند^{۱۱۲}. این مقدار نمی تواند بیش از ۶/۵ باشد. برای متریال اجزاء که در لیست ریتینگ هستند، این مقدار برابر است با نسبت ریتینگ فشار در دمای تست قطعه بر ریتینگ فشار در دمای طراحی قطعه که در این صورت نیز مقدار بیش از ۶/۵ قابل قبول نمی باشد.

$$= \text{مقدار تنش مجاز متریال قطعه در دمای طراحی (جدول ۱ - A را ببینید)}$$

$$= \text{مقدار تنش مجاز متریال قطعه در دمای تست.}$$

به طور جایگزین، مبنای محاسبه ی فشار تست در یک سیستم پایپینگ از جنس کربن استیل که دارای استحکام تسلیم کوچکتر مساوی با ۲۹۰ Mpa (۴۲ Ksi) باشد، می تواند بر اساس R_r قرار گیرد. این فشار برای کلیه لوله ها، فیتینگ ها، فلنج ها و شیرآلات (به غیر از ساپورت ها و پیچ و مهره ها) محاسبه می گردد.

^{۱۱۱} Flash point -
^{۱۱۲} Rating -

(c) به منظور جلوگیری از ایجاد تنش فشاری و یا تنش طولی بیش از استحکام تسلیم می بایست ماکزیمم فشار محاسبه شده برای موارد گفته شده در بالا طوری انتخاب شود که از تنش تسلیم و $1/5$ برابر ریتینگ فشار قطعات در دمای تست کمتر باشد. پاراگراف ۳۰۲.۲.۳ بخش های (f) و (e) را ببینید. همچنین برای اتصالات انبساطی به ضمیمه ی X مراجعه نمایید.

۳۴۵.۴.۳ - هیدروتست پایپینگ همراه با مخازن^{۱۱۳} به عنوان یک سیستم^{۱۱۴}

(a) هنگامی که فشار تست سیستم پایپینگ که شامل مخزن نیز می شود برابر با فشار تست مخزن و یا کمتر از آن باشد می توان سیستم را با فشار تست پایپینگ تست نمود.

(b) هنگامی که فشار تست پایپینگ از فشار تست مخزن بیشتر باشد، و ملاحظاتی در خصوص ایزوله کردن مخزن از کل سیستم دیده نشده باشد، پایپینگ و مخزن می تواند همراه با هم با فشار تست مخزن هیدروتست شود. این به شرطی است که ابتدا مورد تایید کارفرما قرار گرفته باشد و سپس فشار تست مخزن از 1.17 ٪ فشار تست پایپینگ کمتر نباشد. فشار تستی که بر اساس پاراگراف (b) ۳۴۵.۴.۲ محاسبه گردیده است.

۳۴۵.۵ - نشتی سنجی پنوماتیک

۳۴۵.۵.۱ - اقدامات احتیاطی. نشتی سنجی پنوماتیک خطر آزاد شدن ناگهانی انرژی ذخیره شده در گاز تحت فشار قرار گرفته را در بر دارد. بنابراین در خلال تست می بایست مراقبت های ویژه ای به منظور به حداقل رساندن احتمال گسیختگی صورت پذیرد. در این رابطه دمای تست از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و مهندس در هنگام انتخاب متریال می بایست این موضوع را مد نظر قرار دهد. پاراگراف های (c) ۳۴۵.۲.۲ و ضمیمه ی F و F۳۲۳.۴ و F۳۴۵.۵.۱ را نگاه کنید.

۳۴۵.۵.۲ - تجهیزات رهاسازی فشار^{۱۱۵}. یک تجهیز رهاسازی فشار باید تدارک دیده شده باشد. سیټ فشار^{۱۱۶} آن نباید در فشاری بالاتر از تست تنظیم گردیده باشد. اما این مقدار نمی بایست از ۳۴۵ Kpa (۵۰ psi) و یا از 1.10 ٪ فشار تست کمتر در نظر گرفته شود.

۳۴۵.۵.۳ - سیال مورد استفاده در تست. اگر به غیر از هوا سیالی به عنوان سیال تست مورد استفاده قرار گیرد، این سیال نباید قابل اشتعال و سمی باشد.

۳۴۵.۵.۴ - فشار تست. فشار تست نباید از $1/1$ فشار طراحی کمتر باشد. اما از مقادیر زیر

نیز نمی تواند بیشتر باشد:

(a) $1/33$ برابر فشار طراحی

^{۱۱۳} Vessels -

^{۱۱۴} - موارد گفته شده در این پاراگراف تأثیری بر روی الزامات تست فشار طبق کد و استاندارد مربوط به مخازن ندارد.

^{۱۱۵} Pressure relief device -

^{۱۱۶} Pressure set -

(b) فشاری که باعث ایجاد تنش فشاری یا طولی به میزان بیش از ۹۰٪ تنش تسلیم برای هرکدام از اجزای سیستم در دمای تست گردد.

۳۵۵.۵.۵ - رویه^{۱۱۷}. افزایش فشار باید به آرامی و به تدریج صورت گیرد. در مرحله ی اول افزایش فشار تا رسیدن به فشار ۱۷۰ Kpa (۲۵ psi) و یا نصف فشار تست هر کدام که کمتر بود، ادامه پیدا می کند. پس از رسیدن به فشار گفته شده آزمایش معمول طبق پاراگراف (a) ۳۴۱.۴.۱ که شامل آزمایش (مشاهده) کلیه ی جوئیتهای تحت فشار می باشد انجام گردد. سپس مجدداً فشار را به آرامی در چندین مرحله زیاد می کنیم تا به فشار تست برسیم. در هر مرحله به اندازه ی کافی به سیستم زمان می دهیم تا تنش وارد شده در سیستم به صورت یکپارچه در همه جا منتشر شده و در یک نقطه متمرکز نگردد.

۳۴۵.۶ - ترکیب هیدروتست و پنوماتیک تست.

اگر در سیستمی مجبور باشیم از هر دو حالت هیدروتست و پنوماتیک تست برای نشتی سنجی بهره گیریم، الزامات ۳۴۵.۵ می بایست برآورده شود و فشار در قسمتی که هیدروتست داریم (قسمت هایی از سیستم که با سیال مایع تحت فشار است) از حدود گفته شده در ۳۴۵.۴.۲ بیشتر نشود.

۳۴۵.۷ - نشتی سنجی جهت آغاز بهره برداری.

این سنجش تنها برای پایپینگ با سیال نوع D در صورتی که نظر کارفرما باشد انجام می گیرد. پاراگراف (a) را ببینید.

۳۴۵.۷.۱ - سیال مورد استفاده جهت تست. سیال تست همان سیال در سرویس می باشد.
 ۳۴۵.۷.۲ - رویه. در خلال بهره برداری یا در آغاز آن، فشار باید به تدریج در چند مرحله افزایش یابد تا جایکه فشار در سرویس حاصل گردد. در هر مرحله می بایست به اندازه کافی به پایپینگ تحت فشار زمان داده شود تا تمرکز تنش ایجاد نگردد. همانگونه که در پاراگراف ۳۴۵.۵.۵ شرح داده شده است کنترل اولیه کل سیستم انجام می شود. خواه سیال گاز و یا بخار باشد.

۳۴۵.۷.۴ - آزمایشهای مربوط به نشتی. آزمایش برای مشاهده ی نشتی بر اساس آنچه که در پاراگراف (a) ۳۴۵.۲.۲ الزام شده است باید انجام گردد. این کار در هنگامی است که سیستم پایپینگ تحت فشار بهره برداری می باشد. صرف نظر کردن از آزمایش نشتی در جوئیتهای و اتصالاتی که قبلاً طبق کد نشتی سنجی شده اند قابل قبول می باشد.

۳۴۵.۸ - نشتی سنجی حساس

بر اساس کد BPV، بخش پنجم مقاله ی ۱۰، ضمیمه ی I و یا هر متد نشتی سنجی که حساسیت بزرگتر مساوی با 10^{-3} ml/s در شرایط تست داشته باشد، این تست به صورت تست همراه با حباب - تکنیک فشار مستقیم^{۱۱۸} صورت می گیرد.

هنگامی که تست همراه با حباب - تکنیک فشار مستقیم انجام میگیرد:

(a) فشار تست حداقل باید ۱۰۵ Kpa (۱۵ psi) در گیج و یا ۲۵٪ از فشار تست طراحی هرکدام که کمتر بود باشد.

(b) افزایش فشار باید به آرامی و به تدریج صورت گیرد. در مرحله ی اول افزایش فشار تا رسیدن به فشار ۱۷۰ Kpa (۲۵ psi) و یا نصف فشار تست هر کدام که کمتر بود، ادامه پیدا می کند. کنترل های اولیه در هر گام از افزایش فشار باید صورت پذیرد. سپس مجدداً فشار را به آرامی در چندین مرحله زیاد می کنیم تا به فشار تست برسیم. در هر مرحله به اندازه ی کافی به سیستم زمان می دهیم تا تنش وارد شده در سیستم به صورت یکپارچه در همه جا منتشر شده و در یک نقطه متمرکز نگردد.

۳۴۵.۹ - نشتی سنجی جایگزین.

متد های نشتی سنجی و رویه های که در ادامه می آید می تواند با در نظر گرفتن شرایط گفته شده در پاراگراف (c) ۳۴۵.۱ مورد استفاده قرار گیرند:

۳۴۵.۹.۱ - سرجوشهای لوله و فیتینگ های کار شده بوسیله سازنده ی قطعات، که مورد نشتی سنجی هیدروستاتیکی یا پنوماتیکی منطبق با این کد قرار نگرفته اند باید به صورت زیر آزمایش گردند:

(a) سرجوشهای نفوذی محیطی، طولی و یا اسپیرال (مارپیچی) باید بر اساس پاراگراف ۳۴۴.۵، ۱۰۰٪ رادیوگرافی و یا طبق پاراگراف ۳۴۴.۶ به طور ۱۰۰٪ تست امواج اولتراسونیک بر روی آنها انجام گردد.

(b) کلیه جوشهای مربوط به متعلقات سازه ای سیستم که در بند فوق الذکر پوشش داده نشده اند باید طبق پاراگراف های ۳۴۴.۳ و ۳۴۴.۴

^{۱۱۸} Direct pressure technique -

